

祁阳市自然资源局

关于对祁阳市进宝塘镇荷叶村采石场建筑石料用灰岩矿矿山生态保护修复分期验收初验意见

2024年12月20日，祁阳市荷叶采石场有限公司向我局提交了分期验收申请表及分期验收所需的相关材料，经我局审查资料后，查明流程和手续合法合规，分期验收报告的文本主要内容、附件和图件齐全。2024年12月22日，我局组织生态修复股、分期验收单位和有关技术专家开展了初验，验收具体情况如下。

一、矿山基本情况

祁阳市进宝塘镇荷叶村采石场建筑石料用灰岩矿位于祁阳市南东部130°方位，直距约36km，隶属祁阳市进宝塘镇荷叶村管辖，其地理坐标为东经112°07'27"~112°07'43"，北纬26°23'05"~26°23'16"，中心点坐标：东经112°07'35"，北纬26°23'11"。矿山于2013年由原“祁阳县进宝塘镇荷叶村采石场”和“祁阳县进宝塘镇荷叶村第二采石场”整合而来，采矿许可证号：C4311212010127120087570，目前持有的采矿许可证有效期肆年零七月，自2019年5月28日至2023年12月28日，采矿许可证范围由4个拐点坐标圈定，面积0.0424km²，

准采标高：+220m至+140m。生产规模 30 万 t/a ，开采矿种为建筑石料用灰岩矿，开采方式为露天开采。

目前，矿山采矿许可证现已到期。矿山所在的湖南省祁阳市荷叶矿区建筑石料用灰岩矿已按招标、拍卖方式公开拍卖出让，2024年11月祁阳市荷叶采石场有限公司通过公开挂牌方式取得了该采矿权，并与永州市自然资源和规划局签订了采矿权出让合同，正申请采矿权变更登记。

二、主要修复工程的验收情况

矿山目前已形成剥采区1处、工业广场2处、矿山公路3条、排土场1处和矿山建筑7栋。矿业活动共占损土地面积9.7878hm²，其中：9.4392hm²属于未来祁阳市荷叶矿区建筑石料用灰岩矿开采、加工等利用区暂未修复，0.3486hm²在本期修复。具体验收情况如下：

2022年10月—2024年12月共复垦林地面积0.1449hm²、草地面积0.2037hm²，设置警示牌8块，修筑截排水沟635m、沉砂池8座和挡土墙187m，总投资约17.5万元。验收工程如下：

1.对新修矿山公路两侧废石堆积地进行了景观修复，修复面积约0.1449hm²，修复方向为林地，栽植桂花树70株，红叶石楠100株，铺设草皮0.0788hm²，撒播草籽0.0661hm²，配套修筑挡土墙187m，成活率达95%以上，修复效果较好。

2.对露采坑北侧边坡进行了复垦，修复面积约0.2037hm²，修复方向为草地，撒播草籽0.2037hm²，长势较好，修复效果较好。

3.沿矿山公路两侧修筑排水沟4条，计635m；沉砂池8座，修复效果较好。

4.矿山于2022年8月16日按规定开设了祁阳县进宝塘镇荷叶村采石场矿山地质环境治理恢复基金专户账号：1910020529200344610，截至2024年8月26日，账户余额为101.48万元，目前未使用。

三、验收结论及建议

经现场验收核实，祁阳市进宝塘镇荷叶村采石场建筑石料用灰岩矿针对存在的地质环境问题采取了生态保护修复治理措施，符合林业、环保、水利等相关政策要求，符合矿山生态修复分期验收标准，无超深越界和非法开采情形，初验结论为“合格”。

